



IMPRIMACIÓN TITÁN

Interior
COD. 060

DESCRIPCION

Imprimación sintética para hierro en interiores. Asegura la perfecta adherencia de las capas sucesivas (aparejos o masillas y pinturas).

CAMPOS DE APLICACION

Muy apropiada para radiadores de calefacción y maquinaria en general en interiores.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco, gris, rojo
Densidad:	Blanca:1,64-1,66kg./l Gris:1,50-1,52kg./l Roja:1,53-1,55kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 6 horas
Repintado:	18 - 24 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos ó Aguarrás Titán
Aplicación:	Brocha
Rendimiento:	13 - 16 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	39 °C
Volumen Sólidos:	Blanco: 61 - 62 % Gris: 57 - 58 % Rojo: 57 - 58 %
Frase COV:	2.004/42IIA (g) (450/350) Max. COV's 330 g/l.
En envases de:	4 l, 750 ml y 375 ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a imprimir deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.

Superficies no pintadas: aplicar directamente 1 ó 2 capas de Imprimación Titán.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Para trabajos al exterior expuestos a los agentes climatológicos, es necesaria una adecuada protección anticorrosiva con Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán, Minio Sintético Titanlux o Preparación Multiusos.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.